

## Einbauerklärung

gemäß der EG – Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II B

Der Hersteller SFC Ventilatoren GmbH & Co. KG

Klausnerring 3, 85551 Kirchheim

erklärt, dass folgende Produkte, es handelt sich hierbei um unvollständige Maschinen,  
Axialventilator Typ SF01 ab Seriennummer 0912\*\*\* (Fertigungsdatum ab 12.2009),  
Typ SF02 und SF06 ab Seriennummer 2009-\*\*\* (Fertigungsdatum ab 12.2009)  
folgende Anforderungen erfüllen bzw. folgende Unterlagen erstellt wurden.

Folgende grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der o.a. Richtlinie sind angewandt und eingehalten:  
allgemeine Grundsätze 1, ferner 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1..

Die unvollständige Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

Die oben angeführten Produkte werden gemäß folgenden Normen, soweit diese anwendbar sind, geliefert:

DIN EN 60204 – 1: 2006	Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO 12100: 2003	Sicherheit von Maschinen, Grundbegriffe allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN ISO 13857: 2008	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmassen

Hinweis: Die Einhaltung der DIN EN ISO 13857: 2008 bezieht sich nur dann auf den montierten Berührungsschutz, sofern dieser zum Lieferumfang gehört. Für die vollständige Erfüllung der DIN EN ISO 13857: 2008 ist der Anlagenbauer verantwortlich.

Einbau- und Betriebsanleitungen wurden erstellt und liegen sowohl in der Originalfassung als auch in der Landessprache des Verwenders vor.

Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII B wurden erstellt. Der Hersteller verpflichtet sich die speziellen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln. Die vorgenannten speziellen technischen Unterlagen können angefordert werden bei Dr. Martin Renner, SFC Ventilatoren GmbH & Co KG, Klausnerring 3, 85551 Kirchheim.

Die Produkte sind für den Einbau in eine Maschine vorgesehen. Der Einbau muss entsprechend der verfügbaren Einbauerklärung, den Betriebsvorschriften sowie dem nationalem Regelwerk erfolgen. Die Einhaltung der Richtlinie ist nur gegeben, wenn die Produkte gemäß Betriebsanleitung montiert und angeschlossen sind.

Die Inbetriebnahme der Ventilatoren ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass - soweit zutreffend - die Maschine, in die diese Ventilatoren eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG entspricht.

Kirchheim, 11.01.2010



Dr.-Ing. Martin Renner  
Managing Director